



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Карелия
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: ru@101.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Петрозаводск, ул. Права, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-09-99,
E-mail: ugrkarelia@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску
г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 27, тел. 769272, факс 769272, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: sdpra@mail.ru

г. Петрозаводск
(место составления акта)

«30» июня 2021 г.
(дата составления акта)

15 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
приемом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 167

По адресу: 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Белорусская, д. 1;
(место проведения проверки)

На основании распоряжения начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия Бахидина Дениса Рудольфовича от 09 июня 2021 г. № 167

(инициатива с указанием предмета (случай, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Лицей № 40» (далее — МОУ «Лицей № 40»),

(полное наименование юридического лица (организации, учреждения, предприятия) или фамилия (индивидуального предпринимателя))

юридический адрес: 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Белорусская, д. 1; (ОГРН: 103100009710, ИНН: 1001034903), место нахождения объекта защиты категории высокого риска — здание, сооружение, имущество, территория, район, указанные по адресу: 185001, Республики Карелия, г. Петрозаводск, ул. Белорусская, д. 1.

Даты и время проведения проверки:

«18» июня 2021 года с 10 часов 00 минут по 12 часов 00 минут. Продолжительность 2 часа.

«30» июня 2021 года с 14 часов 00 минут по 15 часов 00 минут. Продолжительность 1 час.

Общая продолжительность проверки: 3 часа.

Акт составлен:

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия

(полное наименование государственного контроля)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлен:
 Директор МОУ «Лицей № 40»
 Савинская Светлана Викторовна
 10 часов 00 минут 18 июня 2021 года


 (подпись)

Лицо, проводившее проверку:

Главный специалист отдела организации надзорных и профилактических мероприятий управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия Серебрянский Василий Иванович

При проведении проверки присутствовали:

Директор МОУ «Лицей № 40» Савинская Светлана Викторовна; заместитель директора МОУ «Лицей № 40» Балахонцева Анна Сергеевна.

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы правообладателя объекта защиты;
- проведено обследование объекта защиты

Представлен отчет о результатах работы пожарного риска не представлен.

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положения (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (их) нарушены	Сведения о лице, допустившем нарушение требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1.	Не проведено ежегодное испытание средств обеспечения пожарной безопасности (АУПС, СОУЭ) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), о возможности дальнейшей эксплуатации.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 54 «При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и нарушении срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и нарушение до их замены в установленном порядке.	МОУ «Лицей № 40»
2.	Выбор вида и исполнения кабелей и проводов не соответствует требованиям (в частности кабели для СПС и кабеля для СОУЭ использован горючий кабель КСРВ; силовые кабельные линии выполнены термочувствительным кабелем ПВВП). Для объектов защиты с массовым пребыванием людей (п. 5 Правил противопожарного режима) необходимо применять кабель не ниже НР (в данном случае ГРПВ).	ФЗ-123 ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; ст. 83, ст. 84. СП 6.13130.2013 Электрооборудование. Требования пожарной безопасности. п. 4.9 Работоспособность кабельных линий и электропроводки СПЗ в условиях пожара обеспечивается выбором вида исполнения кабелей и проводов, согласно ГОСТ Р 53315, и способом их прокладки. Время работоспособности кабельных линий и электропроводки в	МОУ «Лицей № 40»

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, в уклавшем конкретном месте выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (их) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
		условных воздействия пожара определяется в соответствии с ГОСТ Р 53316. ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности табл. 2.	
3.	Питание электроприемников систем противопожарной защиты (СПЗ, СОУЗ) осуществляется не от панели противопожарных устройств, имеющей отличительную окраску (красную)	ФЗ-123 ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; ст. 83; ст. 84. СП 6.13130.2013 Электрооборудование. Требования пожарной безопасности п. 4.10 Питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая, в свою очередь, питается от вводной панели электрораспределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического отключения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР.	МОУ «Лицей № 40»
4.	На пути эвакуации из активного зала помещения кондиционеров, в месте перепада высот менее 0,45 м (фактически 0,4 м) не предусмотрено лестница с числом ступеней не менее трех или пандус с уклоном не более 1:6.	ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; ст. 53. Свод правил 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п. 4.3.5 В полу на путях эвакуации, как правило, не допускаются перепады высот менее 0,45 м и выступы, за исключением порогов в дверных проемах высотой не более 50 мм и иной высоты для специально оговоренных случаев. При наличии таких перепадов и выступов, в местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.	МОУ «Лицей № 40»
5.	Ширина эвакуационного выхода из активного зала на лестничную клетку в месте установки металлического решетчатого ограждения (калитки) менее 1,2 м (фактическая ширина 0,5 м).	ФЗ-123 ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; ст. 53. Свод правил 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п. 4.2.19 Ширина эвакуационных выходов должна быть, как правило, не менее 0,8 м. Из технических помещений и кладовых площадью не более 20 м ² без постоянных рабочих мест, туалетных и душевых кабин, санузлов, а также из помещений с одиночными рабочими местами, допускается предусматривать эвакуационные выходы шириной не менее 0,6 м. Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений	МОУ «Лицей № 40»

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, с указанием конкретного места выявления нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о видах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
6.	Ширина пути эвакуации из младшего корпуса на лестничной площадке 3-го этажа в месте установки лестницы, ведущей на кровлю, составляет менее 1,2 м (фактическая ширина в месте установки металлической лестницы составляет 1,07 м).	и зданий, при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 50 человек, должны быть не менее 1,2 м. ФЗ-123 ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; ст. 53. Свод правил 4.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п. 4.3.3 Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее: 1,2 м - для коридоров и иных путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 50 человек;	МОУ «Линей № 4»

(с указанием адреса территории, лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием пунктов (нормативных) правовых актов): не выявлены

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

нарушений: выявлено

Заявка и Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, заполняется (заполняется при проведении выездной проверки):

Отметки о применении технических средств: рулетка металлическая измерительная «Клиброн» Р5У3Д, зав. № 1-20 (свидетельство о поверке № СВ-ТУИ-2020-1312, действительно до 03.12.2021).

Прилагаемые документы: Предписание № 167/11 об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 30 июня 2021 года, уведомление о оставлении прошения об административном правонарушении от 30 июня 2021 г. № ИВ-4-5-705; формы проверочных листов (Приложения № 1 и № 4 к Плану МЧС России от 17 февраля 2021 г. № 88.

Подпись лиц, проводивших проверку:

Главный специалист отдела организации надзорных и профилактических мероприятий управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия
Серебрянников Василий Иванович
30.06.2021



С актом проверки ознакомлен, экземпляр акта со всеми приложениями получил:

Директор Муниципального бюджетного
образовательного учреждения Патроновского
городского округа «Лицей № 40»
Савицкая Светлана Викторовна
30.06.2021



(подпись)

Подпись об ознакомлении с актом проверки:
