



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028 телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-89
Почтовый адрес: пр. А. Невского, д. 69, г. Петрозаводск, Республика Карелия, 185030 телефон/факс: (8142) 78-01-49
<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: karelia@szap.gosnadzor.ru

г. Петрозаводск
(место составления акта)

« 17 » октября 20 17 г.
(дата составления акта)
14 час. 00 мин.
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 45-6572-7189/А**

По адресу/адресам: 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Белорусская, 1;

На основании: распоряжения Северо-Западного управления Ростехнадзора № 45-6572/Рк от 15.09.2017 года была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Лицей № 40» (МОУ «Лицей № 40»), ИНН - 1001034903, ОГРН - 1031000009710;

Дата и время проведения проверки:

26 сентября 2017 года с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. 17 октября 2017 года продолжительность 3 раб. дня.

Общая продолжительность проверки: 3 раб. дня.

Проверка проведена с целью: осуществления федерального государственного энергетического надзора, контроля деятельности юридического лица (индивидуального предпринимателя) по соблюдению требований надежности и безопасности в сфере электроэнергетики, обеспечению безопасной эксплуатации электрических установок и сетей в соответствии с ежегодным планом проведения проверок на 2017 год, утвержденным Приказом Северо-Западного управления Ростехнадзора № 252-од от 31.10.2016.

Акт составлен: Северо-Западным управлением Ростехнадзора

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

Директор МОУ «Лицей № 40» Савицкая Светлана Викторовна 26.09.2017 года в 10 час. 00 мин. (уведомлена 18.09.2017 года в 11 час. 54 мин.) Савицкая

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____
 (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:

Главный государственный инспектор отдела по государственному энергетическому надзору по Республике Карелия Северо-Западного управления Ростехнадзора Василий Николаевич Ольнов.

При проведении проверки присутствовали: ответственный за электрохозяйство инженер-электрик Каримов Юрий Викторович

В ходе проведения проверки установлено.

Общие сведения об организации:

Полное наименование - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Лицей № 40» (МОУ «Лицей № 40»);

Адрес юридический - 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Белорусская, 1;

Адрес фактический - 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Белорусская, 1;

Основной вид деятельности: образование среднее общее (ОКВЭД 85.14);

ИНН - 1001034903, ОГРН – 1031000009710;

Доля государственной (муниципальной) собственности (%): 100%;

Руководитель: директор МОУ «Лицей № 40» Савицкая Светлана Викторовна , тел. (814 2) 77-40-30;

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный документ, требования которого нарушены или не соблюдены	Лица, допустившие нарушения
1	В помещениях ВРУ, щитах и шкафах электрических отсутствуют утвержденные однолинейные схемы электроустановок	ПТЭЭП, п. п.1.2.2, 1.2.6, 1.5.18, 1.8.3-1.8.7	Ответственный за электрохозяйство Каримов Ю.В.
2	Не ведется журнал учета электрооборудования	ПТЭЭП п.п.1.2.2, 1.2.6, 1.8.2-1.8.9	Ответственный за электрохозяйство Каримов Ю.В.
3	Утвержденный Перечень средств защиты, используемых в электроустановках не отвечает установленным требованиям: в составе средств защиты не предусмотрено обязательное наличие галош диэлектрических (2 пары)	ПТЭЭП п. п.1.2.2, 1.2.6 ИПИСЗ приложение 8	Ответственный за электрохозяйство Каримов Ю.В.

4	В составе средств защиты отсутствуют необходимое количество галош диэлектрических (2 пары)	ПТЭЭП п. п. 1.2.2, 1.2.6, 2.2.21; ИПИСЗ, приложение 8	Ответственный за электрохозяйство Каримов Ю.В.
5	Утвержденный Перечень средств защиты, используемых в электроустановках не содержит распределения средств защиты между объектами (с учетом здания начальной школы)	ПТЭЭП п. п. 1.2.2, 1.2.6, 1.8.2 ИПИСЗ п.п.1.2.3, приложение 8	Ответственный за электрохозяйство Каримов Ю.В.
6	В журнале учета и содержания СЗ отсутствуют записи о проведении с установленной периодичностью осмотров средств защиты	ПТЭЭП п. п. 1.2.2, 1.2.6, 1.8.2; ИПИСЗ п. п. 1.4.2, 1.4.3	Ответственный за электрохозяйство Каримов Ю.В.
7	Не ведется предусмотренный утвержденным перечнем технической документации журнал регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников	ПТЭЭП п. п. 1.2.2, 1.2.6, 3.5.11	Ответственный за электрохозяйство Каримов Ю.В.
8	Работники электрохозяйства не обеспечены личной инструкцией по оказанию первой помощи	ПТЭЭП п. п. 1.2.2, 1.2.6, 1.7.14	Ответственный за электрохозяйство Каримов Ю.В.
9	Не проводятся с установленной периодичностью (2 раза в год) проверки исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения (соответствующие записи в эксплуатационной документации отсутствуют)	ПТЭЭП п. п. 1.2.2, 1.2.6, 2.12.16	Ответственный за электрохозяйство Каримов Ю.В.
10	На светильники аварийного освещения не нанесены отличительные обозначения	ПТЭЭП п. п. 1.2.2, 1.2.6, 2.12.3	Ответственный за электрохозяйство Каримов Ю.В.
11	Не проводятся в установленном порядке (не реже 1 раза в месяц) осмотры РУ с оформлением в эксплуатационной документации	ПТЭЭП п.п.1.2.2, 1.2.6, 2.2.39, 2.2.40	Ответственный за электрохозяйство Каримов Ю.В.
12	Не проводятся в установленном порядке (не реже 1 раза в 6 месяцев) осмотры заземляющего устройства с оформлением в эксплуатационной документации	ПТЭЭП п.п.1.2.2, 1.2.6, 2.7.8-2.7.12	Ответственный за электрохозяйство Каримов Ю.В.
13	Место ввода заземляющих проводников в здание не обозначено специальным знаком	ПТЭЭП п.п.1.2.2, 1.2.6; ПУЭ п. 1.7.118	Ответственный за электрохозяйство Каримов Ю.В.
14	Не оформлен в соответствии с установленными требованиями паспорт заземляющего устройства (ЗУ)	ПТЭЭП п. п. 1.2.2, 1.2.6, 2.7.9, 2.7.15	Ответственный за электрохозяйство Каримов Ю.В.
15	Не проводятся инструктажи по безопасности труда командированному персоналу	ПТЭЭП п. п. 1.2.2, 1.2.6, ПОТЭУ п.п.46.4, 46.6	Ответственный за электрохозяйство Каримов Ю.В.
16	В документации отсутствуют записи о выполнении планов-графиков технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов	ПТЭЭП п. п. 1.2.2, 1.2.6, 2.2.39, 1.6.14	Ответственный за электрохозяйство Каримов Ю.В.

СВ
*

17	Пол в помещении ВРУ не имеет пыленеобразующего покрытия	ПТЭЭП п. п. 1.2.2, 1.2.6, 2.2.10	Ответственный за электрохозяйство Каримов Ю.В.
18	В помещении ВРУ счетчик учета электрической энергии пищеблока установлен с нарушениями установленных требований: не соблюдена максимальная высота установки (не более 1,7м), не обеспечен удобный доступ к зажимам счетчика, ввод проводов выполнен с нарушением предусмотренной изготовителем степени защиты, создаваемой оболочкой шкафа ВРУ	ПТЭЭП, п. п. 1.2.2, 1.2.6; ПУЭ п. п. 1.5.29, 1.5.31, 4.1.22, 4.1.18	Ответственный за электрохозяйство Каримов Ю.В.
19	В вводных шкафах и щитах часть кабелей не имеет бирок с обозначением марки, напряжения и сечения кабеля, номера или наименования линии.	ПТЭЭП, п. п. 1.2.2, 1.2.6, 2.4.5	Ответственный за электрохозяйство Каримов Ю.В.
20	Неисправно местное освещение вводного шкафа ВРУ.	ПТЭЭП п.п.1.2.2, 1.2.6, 2.12.2	Ответственный за электрохозяйство Каримов Ю.В.
21	Штепсельные розетки в помещениях в которых возможно пребывание детей не имеют защитных устройств, автоматически закрывающих гнезда розетки при вынутой вилке (защитных шторок)	ПТЭЭП п. п. 1.2.2, 1.2.6; ПУЭ п. 7.1.49	Ответственный за электрохозяйство Каримов Ю.В.
22	Разукомплектован светильник освещения входа в подвал (отсутствуют защитное стекло, резьбовой патрон, выключатель)	ПТЭЭП п.п.1.2.2, 1.2.6, 2.12.12	Ответственный за электрохозяйство Каримов Ю.В.
23	В подвале расположены аппараты защиты и управления неизвестного назначения (соответствующие обозначения отсутствуют)	ПТЭЭП, п. п. 1.2.2, 1.2.6, 2.2.14, 2.5.3,	Ответственный за электрохозяйство Каримов Ю.В.
24	В светильниках освещения подвала не установлены защитные стекла	ПТЭЭП п. п. 1.2.2, 1.2.6, 2.12.12	Ответственный за электрохозяйство Каримов Ю.В.
25	В шкафу ВРУ здания начальной школы имеется скопление пыли и мусора	ПТЭЭП п. п. 1.2.2, 1.2.6, 2.2.17	Ответственный за электрохозяйство Каримов Ю.В.
26	Дверца шкафа ВРУ здания начальной школы имеет очаги коррозии	ПТЭЭП п. п. 1.2.2, 1.2.6; ПУЭ п. 4.1.6	Ответственный за электрохозяйство Каримов Ю.В.


Перечень использованных сокращений:


№	Полное наименование НТД	Год	Сокращение
1.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.	2003	ПТЭЭП
2.	Правила устройства электроустановок, 6 и 7 изд.	1986-2003	ПУЭ
3.	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.	2003	ИПИСЗ
4.	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.	2013	ПОТЭУ

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) (заполняется при проведении выездной проверки) внесена:

Главный государственный инспектор отдела по государственному энергетическому надзору по Республике Карелия
Ольнов В. Н.

Директор МОУ «Лицей № 40» Савицкая С. В.


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Распоряжение Северо-Западного управления Ростехнадзора 45-6572/Рк от 15.09.2017- на 3 л. в 1 экз.;
2. Предписание № 45-6572-3460/ПР от 17.10.2017 - на 5 л. в 1 экз.

Подписи лиц, присутствующих при проведении проверки:
Инженер-электрик

- ответственный за электрохозяйство


(подпись)

Каримов Ю.В.

Подписи лиц, проводивших проверку:


Главный государственный инспектор отдела по государственному энергетическому надзору по Республике Карелия Северо-Западного управления Ростехнадзора


(подпись)

Ольнов В. Н.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил (а): директор МОУ «Лицей № 40» Савицкая Светлана Викторовна
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«17» октября 2017г.

✓ 
(подпись)

17.10.

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица)